

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	温州臻荣乳胶制品有限公司定期检测		
泰顺县罗阳镇交洋工业区	平阳县万全镇倪垵村万福路 58 号	联系人	黄华
项目名称	工作场所职业病危害因素定期检测报告		
项目组成员	陈滨生、孔阿富		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	陈滨生、孔阿富	2022.11.12	黄华
现场采样/检测	陈滨生、孔阿富	2022.11.15、20	黄华
影像资料			



温州臻荣乳胶制品有限公司



生产车间配料岗位



生产车间污水处理岗位



生产车间脱氨岗位