

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	浙江博聚新材料有限公司		
受检地址	丽水水阁工业区通济街 19 号	联系人	张发强
评价类别	现状评价		
项目组成员	吴健平、贾滨莲、陈飞龙、倪永斌		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	陈飞龙、倪永斌	2023.7.25	张发强
现场采样/检测	陈飞龙、倪永斌	2023.8.2-8.4	张发强
存在的职业病危害因素	其他粉尘、甲醇、高温、噪声		
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 4 个点、个体 2 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 2 个，各检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
影像资料			
			
浙江博聚新材料有限公司		投料岗位	



一楼巡检岗位



二楼巡检岗位