

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	浙江顺虎德邦涂料有限公司		
受检地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区龙石路16号	联系人	李幸运
评价类别	现状评价		
项目组成员	倪永斌、贾滨莲		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	吴承盛、胡晓文	2023.6.04	李幸运
现场采样/检测	吴承盛、胡晓文、贾滨莲、黄铁武、卢妙倩、蔡贝贝	2023.6.11-6.13	李幸运
存在的职业病危害因素	乙苯,乙酸丁酯,乙酸乙酯,二甲苯,其他粉尘(总尘),噪声,正丁醇,溶剂汽油,环己酮,甲苯,甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI),膨润土粉尘(总尘),苯,邻苯二甲酸酐,高温		
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点80个点、个体0个,检测结果均符合GBZ2.1-2019的要求;共检测物理因素定点11个点、个体0个,检测结果均符合GBZ2.2-2007的要求。		
影像资料			
			
氨基车间分装岗位		氨基车间调漆岗位	



树脂车间氨基树脂岗位