

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	浙江老虎印新材料科技有限公司		
受检地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇安居西路 678 号 1#厂房	联系人	唐爱军
评价类别	控制效果评价		
项目组成员	贾滨莲、吴建平、肖旭杰、刘荣武		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	肖旭杰、刘荣武	2022.8.21	唐爱军
现场采样/检测	肖旭杰、刘荣武	2022.8.22-8.24	唐爱军
存在的职业病危害因素	二氧化钛粉尘、丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、噪声		
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，各检测点检测结果均符合 GBZ2.1-2019 的要求；共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，各检测点检测结果均符合 GBZ2.2-2007 的要求。		
影像资料			



配料岗位



灌装岗位